

地面からの防潮堤高さ c m			143	163	210		TL (cm)
時刻	媒体	建物、港内海面	北側岸壁・防潮堤	係留岸壁・防潮堤	南側防潮堤	港外	(T.P.基準)
13:22	動画	風雨が深江丸側のやや北寄りから建屋方向に吹き付ける。	—	—	—	小さなうねりが確認できる。	81
13:35	動画	激しい風雨が深江丸側から建屋方向に駆け抜ける。	—	—	—	小さなうねりが沖から伝播。	117
13:41	動画	激しい雨で屋外に出られない状態。風が海面を深江丸側から建屋方向に駆け抜ける。	—	—	—	—	133
13:48	動画	雨風弱い。水位は岸壁より低く、越波なし。	—	—	—	明確な波浪伝播なし。	155
13:55	動画	—	—	南側からの波浪が岸壁を越波し、洗い始めている。	越波なし	ドルフィンが見え隠れ。南からの風強く、波しぶき。波浪が伝播。	178
13:57	動画	白鷗の揺れが小さく、岸壁に乗り上げている。	水位は岸壁を越えているが、岸壁の存在は分かる。パイナップルフェンダーは浮いていない。救命艇は浮いていない。	水位は岸壁を越え、海水が南側から越流。岸壁の存在は分かる。パイナップルフェンダーは、岸壁上を転がっている。	越波なし	南からの風強く、波しぶき。ドルフィンほとんど見えないが、風浪がぶつかって跳ね上がっている。波浪が伝播。	209
14:02	動画	白鷗は船首が揺れ、船尾が岸壁に乗り上げている。	水位は岸壁を越え、救命艇は浮いている。段差が見え、防潮堤の越波なし。	水位は岸壁を越え、パイナップルフェンダーは、岸壁上を転がっている。防潮堤の越波なし。	越波なし	南からの風強く、波しぶき。ドルフィンは見えない。波浪が伝播。	250
14:04	動画	—	—	パイナップルフェンダーや木箱がが時折浮かび上がり、木箱が横倒しになった。防潮堤を時折越波。	越波なし	南からの風強く、波しぶき。ドルフィンは見えない。	260
14:05	動画	白鷗とろっこうが建屋前まで流され、浮いている。水面は建屋の壁にある。風浪は建屋から深江丸方向。	救命艇は浮いている。段差は見える。三角波で、時折防潮堤を越波。	パイナップルフェンダーが岸壁で転がっている。防潮堤の越波なし。	越波なし	ドルフィンは見えない。風、波しぶきは弱まっている。波浪が伝播。	265
14:09	写真	1405と同じ	1405と同じ	—	—	—	
14:10	写真	—	—	—	—	ドルフィンと渡し手すりは見える。南から波浪が伝播し手すりを越波。	
14:10	写真	—	—	越波	やや越波	ドルフィンは見えない（同時刻の前の写真との差は波浪か？）。渡しの手すりは見える。南から波浪が伝播し手すりを越波。	
14:10	写真	—	でっぱり部分がかるうじて見える。	越波	—	—	
14:07	動画	—	救命艇は浮いている。段差は見える。時折、防潮堤沿いに波が走り越波。	防潮堤の越波なし。	断続的に越波	ドルフィンは見えない。風、波しぶきあり。波浪が伝播。	267
14:11	動画	—	—	連続的に防潮堤を越波。	断続的に越波	波しぶきあり。南から波浪が伝播。	296
14:13	動画	—	連続的に防潮堤を越波	タブタブに近く、連続的に防潮堤を越波。	断続的に越波	ドルフィンは見えない。渡しの手すりは見える。風が強く、波しぶき。南から波浪が伝播し手すりを越波。	296
14:13	写真	—	—	越波	越波	渡しの手すりは見える。南から波浪が伝播。	
14:14	写真	—	タブタブに近く、越波。	タブタブに近く、越波。	—	—	
14:14	写真	—	—	タブタブに近く、越波。	—	—	
14:14	写真	—	—	越波。まだ余裕がある（同時刻の前の写真との差は波浪か？）	越波	渡しの手すりがかるうじて見える。南から波浪が伝播。	
14:14	写真	—	—	越波。まだ余裕がある（波浪が大きい）	—	—	

1414	写真	—	—	越波。まだ余裕がある（波浪が大きい）	越波	渡しの手すりが見える。南から波浪が伝播。	
1414	写真	—	—	越波。タブタブ（同時刻の写真との差から、波浪が大きい）	越波	渡しの手すりがかろうじて見える。南から波浪が伝播。	
1416	動画	窓の少し下まで水面が来てる。風浪は建屋からだが、うねりは南からで、複雑な水面	タブタブに近く、断続的に防潮堤を越波。波浪が大きい。	1413よりタブタブに近く、連続的に防潮堤を越波。波浪が大きい。	越波なし	渡しの手すりがかろうじて見える。南から波浪が伝播。	305
1418	写真	—	—	越波	越波なし	渡しの手すりが見える。南から波浪が伝播。	
1418	写真	—	越波	越波	—	—	
1419	動画	水位は1416より下がっている。南から北	段差が時々見える。断続的に防潮堤を越波。	連続的に防潮堤を越波。	時々越波	ドルフィンの手すりが見える。風弱く、波しぶきなし。南から波浪が伝播。	303
1421	写真	—	—	越波	—	—	
1421	写真	—	でっぱり部分が見える。	—	—	—	
1421	写真	下がっている。南から北	でっぱり部分が見える。	—	—	—	
14:24	動画	—	段差が見え、断続的に防潮堤を越波。救命艇が時折浮く。	連続的に防潮堤を越波。	越波なし	ドルフィンの手すりが見える。風弱く、波しぶきなし。南から波浪が伝播。	285
14:31	動画	—	—	水位は岸壁を十分に越え越流しているが、岸壁の存在は分かる。	—	—	242
1436	動画	—	—	水位は岸壁を越え、海水が南側から越流しているが、岸壁の存在は分かる。パイナップルフェンダーは、岸壁上を転がっている。	越波なし	西風。波浪弱い。ドルフィンが確認できる。	228
1444	動画	白鷗は海上で浮いている。	水位は岸壁からやや下で、時々岸壁を越波する。救命艇は浮いていない。	水位は岸壁からやや下で、時々越波し、洗っている。岸壁上に取り残された漂流物が散乱している。	越波なし	風、波浪弱い。ドルフィンが確認できる。	211